

## CHANGEMENT PRODUITS: Mise à jour

### Mise à jour

Référence	Fabricant	Modèle	Type	Année	Remarque(s)
BW019B1/D1	BMW	3 Series (E46)	Cabriolet	04/2004-12/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
BW019B1/D1	BMW	3 Series (E46)	Compact	03/2001-02/2005	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
BW019B1/D1	BMW	3 Series (E46)	Coupé	02/1999-07/2006	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
BW019B1/D1	BMW	3 Series (E46)	Break	09/1999-08/2005	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
BW019B1/D1	BMW	3 Series (E46)	Limousine	04/1998-12/2004	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
FR011DB	Ford	Mondeo III	Break	01/2001-05/2007	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
SY003BB	Ssang Yong	Rexton	SUV	01/2002-09/2017	Non plus dans notre program, remplacement SY003BL
SB002BB	Subaru	Forester	SUV	01/1997-12/2002	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
SB002BB	Subaru	Impreza	5 portes	01/1997-12/2000	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
SB002BB	Subaru	Impreza	Limousine	01/1993-12/1996	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
SB002BB	Subaru	Legacy III	Break	01/1997-12/2003	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
SB002BB	Subaru	Legacy III	Limousine	01/1997-09/2009	Non plus dans notre program, il n'y a pas une remplacement
VW146B1/D1	Volkswagen	Tiguan eHybrid	SUV	02/2021-	Intégré au faisceau existant
VW190B1/H1	Volkswagen	Tiguan eHybrid	SUV	02/2021-	Intégré au faisceau existant
VW146B1/D1	Volkswagen	T-Roc	SUV	11/2017-	Se monte aussi pour modèle 03/2022-
VW190B1/H1	Volkswagen	T-Roc	SUV	11/2017-	Se monte aussi pour modèle 03/2022-
VW146B1/D1	Volkswagen	T-Roc	Cabriolet	11/2017-	Se monte aussi pour modèle 03/2022-
VW190B1/H1	Volkswagen	T-Roc	Cabriolet	11/2017-	Se monte aussi pour modèle 03/2022-

TECHNICAL  
SUPPORT



[www.ecs-electronics.com](http://www.ecs-electronics.com)



[Newsletter archive](#)