

Changements produits: Mise à jour

Mise à jour

Référence	Fabricant	Modèle	Type	Année	Remarque(s)
CT051B1/D1	Citroën	C4	3+5 portes	12/2010-12/2020	L'usage limité
OP078B1/D1	Citroën	C4	5 portes	01/2021-	Nouveau faisceau
OP078B1/D1	Citroën	C4-ë	5 portes	01/2021-	Nouveau faisceau
DA024BH/DH	Dacia	Sandero	5 portes	01/2021-	Nouveau faisceau
DA024BH/DH	Dacia	Sandero Stepway	5 portes	01/2021-	Nouveau faisceau
FI036BB/DH	Fiat	Panda Hybrid	5 portes	03/2020-	Se monte aussi pour modèle 01/2021-
HY123BG/DG	Hyundai	Kona	SUV	11/2017-02/2021	L'usage limité
HY139B1	Hyundai	Kona	SUV	03/2021-	Intégré au faisceau existant
HY153B1/D1	Hyundai	Kona	SUV	03/2021-	Intégré au faisceau existant
JG010FH/HH	Jaguar	I-Pace	SUV	06/2018-12/2020	L'usage limité
KI132BX/DX	Kia	Stonic	SUV	09/2020-	Intégré au faisceau existant
MB104B1/D1	Mercedes	EQA (H243)	SUV	03/2021-	Nouveau faisceau
PE084B1/D1	Peugeot	508 SW II PSE Hybrid (R82)	Break	02/2021-	Intégré au faisceau existant
PE084B1/D1	Peugeot	508 II PSE Hybrid (R83)	Limousine	02/2021-	Intégré au faisceau existant
RN159BL/DL	Renault	Megane V	5 portes	06/2020-	Nouveau faisceau
RN159BL/DL	Renault	Megane V E-Tech	5 portes	06/2020-	Nouveau faisceau
RN159BL/DL	Renault	Megane V Grandtour	Break	06/2020-	Nouveau faisceau
RN159BL/DL	Renault	Megane V Grandtour E-Tech	Break	06/2020-	Nouveau faisceau
RN131BH/DH	Renault	Talisman	Limousine	01/2016-05/2020	L'usage limité
RN131BH/DH	Renault	Talisman Grandtour	Break	06/2016-05/2020	L'usage limité
RN159BL/DL	Renault	Talisman	Limousine	06/2020-	Nouveau faisceau
RN159BL/DL	Renault	Talisman Grandtour	Break	06/2020-	Nouveau faisceau
RN156BX/DX	Renault	Zoë II	3 portes	09/2019-	Intégré au faisceau existant
VW146B1/D1	Skoda	Enyaq iV	SUV	04/2021-	Intégré au faisceau existant
VW190B1/H1	Skoda	Enyaq iV	SUV	04/2021-	Intégré au faisceau existant

TECHNICAL SUPPORT



CALL FREE
00800
2255
2327

www.ecs-electronics.com

